

No. 1	南林間小学校
所在地	大和市南林間7丁目8付近の交差点
要望内容	南北に抜け道となっている狭い十条通りと、東西に抜けるコミュニティセンターからの比較的人通りの多い道の交差点で、ここ数年毎年人身事故が発生して危険。止まれ、停止線や交差蓮マークの復旧と、交差点のカラー舗装や標識や看板の増設を要望する。
位置図	
現地写真	
対応策	<p>①路側帯等のラインの補修 (道路管理者)                  ②交差点を赤く舗装 (道路管理者) ③「自転車止まれ」シールの設置 (道路管理者)                  ④「止まれ」の標示の補修 (交通管理者) ⑤標識の補修 (交通管理者)</p>
現地確認	

No. 2	林間小学校
所在地	大和市下鶴間3031-1 付近
要望内容	自転車止めのポールしかなく。猛スピードで自転車が通っているため危険。自転車止めのポールを増やして欲しい。もしくはポールの形状を山型に変更して欲しい。
位置図	
現地写真	
対応策	ポールの追加（道路管理者）
現地確認	

No. 3	上和田小学校
所在地	大和市上和田2813付近
要望内容	登校班の集合場所になっていて、横断歩道の無い道路を渡ることになっている。坂でもありスピードを出した車も通るので危険。道路舗装での注意書きや赤の注意カラー塗装等をして、児童が渡る場所であることを認識できるようにして欲しい。
位置図	
現地写真	
対応策	<p>交差点を赤く舗装(道路管理者)                  ※あくまで注意喚起であり不注意に児童が道路を渡らないように学校から指導をする。</p>
現地確認	

No. 4	下福田小学校
所在地	大和市福田1076-6 付近
要望内容	児童が登校する際、横断歩道が無いので橋の左右に分かれて迂回している。他の児童とも合流してしまい交差点等で滞留して危険である。横断歩道の新設を要望する。
位置図	
現地写真	
対応策	横断先が県土木管理の維持管理用道路であり、安全に横断させることができないため横断歩道は設置できません。