











No. 7	渋谷小学校		
所在地	大和市下和田 96 付近		
要望内容	田んぼのところが、トラックの抜け道になっていて、非常に危険であるため、横断歩道、停止線、速度標示を新設するとともにガードレールを新設してほしい。		
位置図		道路台帳	
現地写真			
改善内容	<p>・T字路標示の補修。</p>	<p>・ブロック塀側のグリーンライン、外側線の補修</p>	<p>・ガードレールへの反射式看板の設置</p>

No. 12	南林間小学校		
所在地	大和市南林間 8-23 付近交差点		
要望内容	抜け道として利用され、車の交通量が多く、さらにスピードを超過した車両も多く危険であるため、横断歩道の新設をしてほしい。		
位置図		<p>道路台帳</p> 	
現地写真			
改善内容	<ul style="list-style-type: none"> ・T字路標示部分に赤色表示 ・止まれ標識付近曲がり角に外側線引き直し。 		

No. 16	大和東小学校		
所在地	大和市深見台 2174 付近 大坂横断歩道		
要望内容	坂の途中に横断歩道があり、見通しが悪く道も狭い。信号がないため、抜け道に使用している車も多く危険であるため、信号機の新設もしくは時間帯による車両通行禁止の規制をしてほしい。		
位置図		道路台帳	
現地写真			
改善内容	<p>・十字路標示部分イエローカラー舗装。</p> 	<p>・坂道部分に減速ドット設置</p> 	<p>・歩道部分ガードレール端に反射式看板の設置。</p> 

No. 18	中央林間小学校		
所在地	大和市中心林間7丁目 ドレッセ中央林間裏側横断歩道		
要望内容	車両の通行量も多く、危険であるため、信号機、横断歩道の新設及び歩行者を守るガードレールもしくは、車止めポールの新設をしてほしい。		
位置図		道路台帳	
現地写真			
改善内容	<p>・横断歩道標識付近曲がり角に車止めポールの設置。</p> 