

大和市所有の公共施設の耐震化状況（平成23年3月30日現在）

| 施設名 | 建築物名 | 建築年度 | ※耐震診断 (Is 値) | 対応状況 |
|------------------|------|------|--------------|-------|
| 大和市役所 | 本庁舎 | S48 | 平成22年度 補強済 | |
| | 会議室棟 | H11 | 新耐震基準以降建設 | |
| 大和市役所分庁舎 | | S61 | 新耐震基準以降建設 | |
| 勤労福祉会館 | | S58 | 新耐震基準以降建設 | |
| コミュニティセンター公所会館 | | S63 | 新耐震基準以降建設 | |
| コミュニティセンター中央林間会館 | | H1 | 新耐震基準以降建設 | |
| コミュニティセンター緑野会館 | | S61 | 新耐震基準以降建設 | |
| コミュニティセンター下鶴間会館 | | S55 | 0.97 | 改修不要 |
| コミュニティセンター南林間会館 | | S58 | 新耐震基準以降建設 | |
| コミュニティセンター鶴間会館 | | S59 | 新耐震基準以降建設 | |
| コミュニティセンター西鶴間会館 | | S56 | 新耐震基準以降建設 | |
| コミュニティセンター深見北会館 | | H1 | 新耐震基準以降建設 | |
| コミュニティセンター上草柳会館 | | S53 | 0.95 | 改修不要 |
| コミュニティセンター深見中会館 | | S59 | 新耐震基準以降建設 | |
| コミュニティセンター桜森会館 | | S60 | 新耐震基準以降建設 | |
| コミュニティセンター深見南会館 | | S63 | 新耐震基準以降建設 | |
| コミュニティセンター草柳会館 | | H5 | 新耐震基準以降建設 | |
| コミュニティセンター下草柳会館 | | S57 | 新耐震基準以降建設 | |
| コミュニティセンター柳橋会館 | | H2 | 新耐震基準以降建設 | |
| コミュニティセンター桜丘会館 | | S57 | 新耐震基準以降建設 | |
| コミュニティセンター福田会館 | | S60 | 新耐震基準以降建設 | |
| コミュニティセンター上和田会館 | | S59 | 新耐震基準以降建設 | |
| コミュニティセンター下福田会館 | | S56 | 新耐震基準以降建設 | |
| コミュニティセンター下和田会館 | | S62 | 新耐震基準以降建設 | |
| 環境管理センター | | H3 | 新耐震基準以降建設 | |
| 慈緑庵 | 書院 | H6 | 新耐震基準以降建設 | |
| | 茶室 | H6 | 新耐震基準以降建設 | |
| 引地台野球場 | 管理棟 | H6 | 新耐震基準以降建設 | |
| 引地台立体駐車場 | | H3 | 新耐震基準以降建設 | |
| 自然観察センターしらかしのいえ | | H8 | 新耐震基準以降建設 | |
| グリーンアップセンター | | H5 | 新耐震基準以降建設 | |
| 障害者自立支援センター | | H18 | 新耐震基準以降建設 | |
| 社会福祉会館 | | S43 | 0.82 | 改修不要 |
| 障害福祉センター松風園 | | S53 | 0.70 | ※改修不要 |
| 保健福祉センター | | S63 | 新耐震基準以降建設 | |
| 緑野保育園 | | S47 | 0.83 | 改修不要 |
| 若草保育園 | | S55 | 平成9年度 補強済 | |
| 若葉保育園 | | S48 | 平成9年度 補強済 | |

| | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------------|
| 深見台保育園 | S50 | 平成9年度 補強済 | |
| 草柳保育園 | S52 | 平成9年度 補強済 | |
| 福田保育園 | S54 | 平成9年度 補強済 | |
| 渋谷保育園 | S59 | 新耐震基準以降建設 | |
| 緑野住宅1号棟 | S48 | 新耐震基準で計算確認済(改修不要) | |
| 緑野住宅2号棟 | S47 | 新耐震基準で計算確認済(改修不要) | |
| 緑野住宅3号棟 | S47 | 新耐震基準で計算確認済(改修不要) | |
| 緑野住宅集会所(中央林間一丁目4番) | S48 | 平成9年度 補強済 | |
| 緑野住宅A棟 | H8 | 新耐震基準以降建設 | |
| 緑野住宅B棟 | H10 | 新耐震基準以降建設 | |
| 緑野住宅集会所(中央林間一丁目8番) | H8 | 新耐震基準以降建設 | |
| つきみ野住宅1号棟 | S55 | 新耐震基準で計算確認済(改修不要) | |
| つきみ野住宅2号棟 | S55 | 新耐震基準で計算確認済(改修不要) | |
| つきみ野住宅3号棟 | S56 | 新耐震基準で計算確認済(改修不要) | |
| つきみ野住宅4号棟 | S57 | 新耐震基準以降建設 | |
| つきみ野住宅5号棟 | S59 | 新耐震基準以降建設 | |
| やよい住宅1号棟 | H2 | 新耐震基準以降建設 | |
| やよい住宅2号棟 | H5 | 新耐震基準以降建設 | |
| やよい住宅集会所 | H5 | 新耐震基準以降建設 | |
| 渋谷住宅1号棟 | S61 | 新耐震基準以降建設 | |
| 渋谷住宅2号棟 | S63 | 新耐震基準以降建設 | |
| 渋谷住宅集会所 | S63 | 新耐震基準以降建設 | |
| 鶴間台住宅 | H19 | 新耐震基準以降建設 | |
| 北部浄化センター | S63 | 新耐震基準以降建設 | |
| 中部浄化センター分場(南部ポンプ場) | H3 | 新耐震基準以降建設 | |
| 消防本部(消防署) | 庁舎 | S54,H12 | 平成9・10年度 補強済 |
| | 防災訓練センター | S63 | 新耐震基準以降建設 |
| 北分署 | H12 | 新耐震基準以降建設 | |
| 南分署 | S63 | 新耐震基準以降建設 | |
| 西出張所 | S59 | 新耐震基準以降建設 | |
| 柳橋出張所 | S54 | 1.02 | 改修不要 |
| 市立病院 | H5 | 新耐震基準以降建設 | |
| 市立図書館 | S55 | 0.77 | 改修不要 |
| つる舞の里歴史資料館 | H9 | 新耐震基準以降建設 | |
| 郷土民家園 | 管理棟 | H6 | 新耐震基準以降建設 |
| | 旧小川家 | H6 | 新耐震基準以降建設 |
| | 旧北島家 | H6 | 新耐震基準以降建設 |
| 文化財保管施設 | S56,H2 | 新耐震基準以降建設 | |
| 下鶴間ふるさと館 | 管理棟 | H17 | 新耐震基準以降建設 |
| | 旧小倉家(母屋) | H16 | 新耐震基準以降建設 |
| | 旧小倉家(土蔵) | H15 | 新耐震基準以降建設 |

| | | | | |
|------------------|----------|-----------------|-----------------|------|
| 生涯学習センター | 本館 | S37 | 昭和63年度 補強済 | |
| | 北館 | S46 | 昭和63・平成20年度 補強済 | |
| | ホール | S46 | 平成20年度 補強済 | |
| 林間学習センター | | S45 | 平成10年度 補強済 | |
| 桜丘学習センター | | S59 | 新耐震基準以降建設 | |
| つきみ野学習センター | | S61 | 新耐震基準以降建設 | |
| 青少年センター | | S46 | 0.75 | 改修不要 |
| 子安児童館 | | S48 | 0.66 | 改修不要 |
| 上和田東児童館 | | S48 | 0.73 | 改修不要 |
| 泉の森ふれあい キャンプ場 | 管理棟 | H2 | 新耐震基準以降建設 | |
| | 共同炊事場 | H2 | 新耐震基準以降建設 | |
| | 便所 | H2 | 新耐震基準以降建設 | |
| 大和スポーツ センター | 体育館 | S62 | 新耐震基準以降建設 | |
| | 陸上競技観覧場 | S63 | 新耐震基準以降建設 | |
| | カフェテリア南風 | H16 | 新耐震基準以降建設 | |
| 北大和小学校 | 校舎 | S41,45,49,52 | 平成8年度 補強済 | |
| | 体育館 | S51 | 平成14年度 補強済 | |
| 林間小学校 | 校舎 | S40,44,52,55,H1 | 平成10年度 補強済 | |
| | 体育館・特別教室 | H20 | 新耐震基準以降建設 | |
| 大和小学校 | 校舎 | S40,46,49 | 平成8年度 補強済 | |
| | 体育館・特別教室 | H22 | 新耐震基準以降建設 | |
| 草柳小学校 | 校舎 | S37,38,43,45,53 | 平成10年度 補強済 | |
| | 体育館 | H22 | 新耐震基準以降建設 | |
| 深見小学校 | 校舎 | S40,41,43,46 | 平成12年度 補強済 | |
| | 体育館 | H22 | 新耐震基準以降建設 | |
| 桜丘小学校 | 校舎 | S41,42,43,44,51 | 平成8年度 補強済 | |
| | 体育館 | H21 | 新耐震基準以降建設 | |
| 渋谷小学校 | 校舎 | S41,42,43,44,45 | 平成9年度 補強済 | |
| | 体育館・特別教室 | H13 | 新耐震基準以降建設 | |
| 西鶴間小学校 | 校舎 | S41,42,44,47,48 | 平成11年度 補強済 | |
| | 体育館 | S52 | 平成15年度 補強済 | |
| 緑野小学校 | 校舎 | S45,49 | 平成8年度 補強済 | |
| | 体育館・特別教室 | H22 | 新耐震基準以降建設 | |
| 上和田小学校 | 校舎 | S46,S49 | 平成12年度 補強済 | |
| | 体育館 | S52 | 平成17年度 補強済 | |
| 柳橋小学校 | 校舎 | S47,49,55 | 平成13年度 補強済 | |
| | 体育館 | S52 | 平成16年度 補強済 | |
| 南林間小学校 | 校舎 | S49,54 | 平成11年度 補強済 | |
| | 体育館 | S51 | 平成15年度 補強済 | |
| 福田小学校 | 校舎 | S49,54 | 平成9年度 補強済 | |
| | 体育館 | S52 | 平成16年度 補強済 | |

| | | | | |
|---|----------|--------------|------------|------|
| 大野原小学校 | 校舎 | S50,S55 | 平成12年度 補強済 | |
| | 体育館 | S52 | 平成17年度 補強済 | |
| 下福田小学校 | 校舎 | S52,S55 | 平成13年度 補強済 | |
| | 体育館・特別教室 | S52 | 1.20 | 改修不要 |
| 大和東小学校 | 校舎 | S53 | 平成8年度 補強済 | |
| | 体育館・特別教室 | S53 | 平成8年度 補強済 | |
| 文ヶ岡小学校 | 校舎 | S54 | 平成14年度 補強済 | |
| | 体育館・特別教室 | S54 | 0.80 | 改修不要 |
| 中央林間小学校 | 校舎 | S56 | 新耐震基準以降建設 | |
| | 体育館・特別教室 | S56 | 新耐震基準以降建設 | |
| 引地台小学校 | 校舎 | S58 | 新耐震基準以降建設 | |
| | 体育館・特別教室 | S58 | 新耐震基準以降建設 | |
| 大和中学校 | 校舎 | S37,38,40,53 | 平成8年度 補強済 | |
| | 講堂 | | 1.12 | 改修不要 |
| 光丘中学校 | 校舎 | H19 | 新耐震基準以降建設 | |
| | 体育館 | H19 | 新耐震基準以降建設 | |
| | 武道場 | H5 | 新耐震基準以降建設 | |
| | 部室棟 | H20 | 新耐震基準以降建設 | |
| 渋谷中学校 | 校舎 | H15 | 新耐震基準以降建設 | |
| | 体育館 | H15 | 新耐震基準以降建設 | |
| つきみ野中学校 | 校舎 | S45,47,49,55 | 平成9年度 補強済 | |
| | 体育館・特別教室 | H22 | 新耐震基準以降建設 | |
| | 武道場 | H4 | 新耐震基準以降建設 | |
| 鶴間中学校 | 校舎 | S49 | 平成11年度 補強済 | |
| | 体育館 | S51 | 平成11年度 補強済 | |
| 引地台中学校 | 校舎 | S50 | 平成10年度 補強済 | |
| | 体育館 | S52 | 平成18年度 補強済 | |
| 上和田中学校 | 校舎 | S54 | 平成12年度 補強済 | |
| | 体育館 | S54 | 平成11年度 補強済 | |
| 南林間中学校 | 校舎 | S55 | 0.77 | 改修不要 |
| | 体育館 | S55 | 0.73 | 改修不要 |
| 下福田中学校 | 校舎 | S58 | 新耐震基準以降建設 | |
| | 体育館 | S58 | 新耐震基準以降建設 | |
| | 武道場 | H3 | 新耐震基準以降建設 | |
| 南部学校給食調理場 | | S50 | 0.84 | 改修不要 |
| 中部学校給食調理場 | | S55 | 0.94 | 改修不要 |
| <p>※耐震改修促進法の政令に定める「多数の者が利用する特定建築物」についての耐震化率は、「100%」です。</p> <p>※耐震診断 (Is 値) : 0.6 以上は、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い」</p> <p>※上記表中にない市所有の公共施設についても、今後耐震化を進めてまいります。</p> | | | | |