

令和 7 年度 大和市優良工事表彰



大和市上草柳地内（ふれあいの森）

令和 7 年 10 月

神奈川県 大和市

表紙の写真：令和 6 年度 大和市優良工事表彰 最優秀賞
令和 6 年度公園施設長寿命化改築工事その 1

令和 7 年度大和市優良工事表彰 受賞者の皆様へ



令和 7 年度大和市優良工事表彰を受けられた皆様に対し、心からお祝い申し上げます。

大和市優良工事表彰は、昭和 59 年に工事施工者の技術の向上や、意欲の向上を目的にスタートしました。その後、当初の目的は果たしたとして、平成 23 年度からは休止していましたが、その間も成績優秀な工事は、「他の模範となる優秀な工事」として、市のホームページでの公表を続けてまいりました。

しかし、工事施工者の世代交代や、入札参加者の入替が進んだことに加え、本市の公共工事を担う方々に、感謝を伝えたいという私自身の強い思いもあり、令和 6 年度より、工事成績が特に優秀であった工事を対象とする、表彰制度を再開いたしました。

さらに令和 7 年度からは、より多くの方々に感謝を伝えるため、これまでの表彰対象を「最優秀賞」とし、それに次ぐものとして「優秀賞」を新たに設け、令和 6 年度に完成検査を行った 114 件の工事のうち、成績が優秀であった 35 件から、「最優秀賞」として 6 件、「優秀賞」として 29 件を選定いたしました。

工事施工者の皆様には、昨今の物価高騰、働き方改革関連法の適用など、建設業を取り巻く環境がめまぐるしく変化するなか、本市のインフラ整備や維持管理などにご尽力いただいているだけでなく、災害復旧など市民の皆様の安全・安心な暮らしを守る、大変重要な役割を担っていただいております。

本市といたしましても、公共工事の発注時期の平準化や、週休二日制工事の導入などを推進してまいりますので、工事施工者の皆様におかれましても、今回の表彰を機に、一層の技術の向上に努めていただければ幸いに存じます。

市民の皆様が健やかで幸せな暮らしが送れる、魅力ある大和のまちづくりの推進に、引き続きご尽力を賜りますようお願い申し上げますとともに、工事施工者の皆様のご発展を心から祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

令和 7 年 10 月 27 日
大和市長 古谷田 力

目 次

1.	令和7年度 大和市優良工事表彰 対象工事一覧	1
2.	令和7年度 大和市優良工事表彰 最優秀賞工事	3
3.	令和7年度 大和市優良工事表彰 優秀賞工事	9
4.	大和市優良工事表彰について	19

1. 令和7年度 大和市優良工事表彰 対象工事一覧

【最優秀賞】

工事検査評定点が80点以上（小数点以下四捨五入）、かつ上位5%以内の、特に成績が優秀であった、他の模範となる工事（6工事 4工事施工者）

	工事種別	工事の名称	工事施工者	評定点
1	造 園	令和6年度公園施設長寿命化改築工事その1	株式会社 鈴木園	87.2
2	管	コミュニティセンター桜丘会館空調設備等改修工事（機械設備）	原設備工業 株式会社	84.9
3	管	市立緑野小学校復旧温度保持除湿工事（機械設備）（西棟）	株式会社 藤田工業	84.7
4	管	市立緑野小学校復旧温度保持除湿工事（機械設備）（東棟）	株式会社 藤田工業	84.7
5	舗 装	令和6年度舗装修繕工事（その11）	ツチヤ総建 株式会社	84.5
6	管	市立文ヶ岡小学校給水設備改修工事	原設備工業 株式会社	84.3

【優秀賞】

工事検査評定点が80点以上（小数点以下四捨五入）で、最優秀賞となったもの以外の、成績が優秀であった、他の模範となる工事（29工事 24工事施工者）

	工事種別	工事の名称	工事施工者	評定点
7	下 水	令和5年度下水道施設耐震補強工事	株式会社 相建	84.0
8	機械器具	令和6年度北部浄化センター汚泥脱水設備補修	三機アクアテック株式会社	83.7
9	管	市立南林間中学校給水設備改修工事	原設備工業 株式会社	83.1
10	舗 装	令和6年度舗装修繕工事（その12）	神崎建設 株式会社	82.9
11	舗 装	令和6年度舗装修繕工事（その13）	有限会社 日野建設	82.2
12	舗 装	令和6年度舗装修繕工事（福田相模原線2号）	有限会社 日野建設	81.8
13	舗 装	令和6年度舗装修繕工事（その8）	有限会社 ダイモン開発	81.7
14	塗 装	令和6年度大和市立病院外壁改修工事（その1）	株式会社 カタヤマ	81.6
15	電 気	市立光丘中学校体育館照明改修工事	株式会社 Vivo	81.5
16	電 気	令和6年度中部浄化センター分場電気設備補修	日新電機株式会社 横浜営業所	81.4
17	機械器具	令和6年度北部浄化センター主ポンプ設備補修	新明和アクアテック株式会社 関東センター	81.4
18	下 水	令和6年度污水管築造工事（中央地区）第1工区	有限会社 ダイモン開発	81.2

	工事種別	工事の名称	工事施工者	評定点
19	舗装	令和6年度舗装修繕工事（その1）	有限会社 小泉土木	81.2
20	塗装	市立大和小学校屋上防水外壁改修工事	株式会社 ハラダ	81.2
21	電気	市立林間小学校体育館照明設備改修工事	湯山電設 株式会社	81.0
22	舗装	令和6年度舗装修繕工事（坂上一の関線）	ツチヤ総建 株式会社	80.9
23	電気	市立桜丘小学校体育館照明設備改修工事	有限会社 功電気	80.7
24	土木	令和6年度道路排水施設補修工事(つきみ野地区)	有限会社 小泉土木	80.4
25	土木	大和なでしこスタジアム改修工事	奥アンツーカ株式会社 東京支店	80.2
26	電気	市立林間小学校ほか1校受変電設備機器交換工事	株式会社 東晃電機	80.1
27	機械器具	令和6年度中部浄化センターポンプ設備補修	株式会社 ディベロップ	79.8
28	土木	令和6年度生活道路整備工事（第2工区）	株式会社 山源建設	79.6
29	建築	市立中央林間小学校教室改修工事（その1）	協同建工 株式会社	79.6
30	電気	令和6年度北部浄化センター沈砂池ポンプ棟 非常用照明補修	有限会社 功電気	79.6
31	電気通信	令和6年度中部浄化センター電話交換機補修 （その1）	NECプラットフォームズ株式会社 パブリック事業部門	79.6
32	舗装	令和6年度舗装修繕工事（その7）	有限会社 小泉土木	79.5
33	電気	市立緑野小学校復旧温度保持除湿工事(電気設備)	野口電設 株式会社	79.5
34	電気	市立つきみ野中学校体育館照明設備改修工事 （その1）	株式会社 菅本電設	79.5
35	解体	市立林間小学校プール解体工事	株式会社 寺田土木	79.5

2. 令和7年度 大和市優良工事表彰 最優秀賞工事

No.1

工 事 の 名 称	令和6年度公園施設長寿命化改築工事その1		
工 事 の 場 所	大和市上草柳地内（ふれあいの森）		
工 事 施 工 者	株式会社 鈴木園		
工 事 担 当 課	みどり公園課		
工 事 金 額	21,417,000 円	工事種別	造 園
工 事 工 期	令和6年9月13日 ～ 令和7年1月31日		
工 事 概 要	公園施設長寿命化計画に基づく、遊戯施設の設置工事 ・遊具施設整備工 一式 ・仮設工 一式		
評価ポイント	・開園しながらの工事で、利用者への案内に工夫が見られた。 ・常に適切な時期に相談をあげ、工事を進めていた。 ・公園を生き物として捉え、樹木の成長状況に合わせた、遊具の設置位置の変更を提案するなど、熟慮のうえ工事を進めた。 ・工事書類が遅滞なく提出され、工事完成図書も見やすく、簡潔に整理されていた。		

工 事 写 真



① 仮設状況



② 施工状況（基礎掘削）



③ 施工状況（基礎設置）



④ 完成

No.2

工 事 の 名 称	コミュニティセンター桜丘会館空調設備等改修工事（機械設備）		
工 事 の 場 所	大和市上和田 8 6 0 - 1（コミュニティセンター桜丘会館）		
工 事 施 工 者	原設備工業 株式会社		
工 事 担 当 課	公共建築課		
工 事 金 額	42,020,000 円	工 事 種 別	管
工 事 工 期	令和 6 年 9 月 3 日 ～ 令和 7 年 3 月 2 1 日		
工 事 概 要	コミュニティセンター桜丘会館における、既存空調機器、衛生器具等の老朽化に伴う改修工事 1. 機器設備工事 2. ダクト設備工事 3. 配管設備工事 4. 計装設備工事 5. 衛生器具設備工事 6. 給水設備工事 7. 排水設備工事 8. 撤去工事		
評価ポイント	・改修工事前後の引越し日程に配慮し、また施設管理者などからの要望を踏まえ、工事を進めた。 ・防衛省の補助事業で特殊性があったが、計画通りに工事を進め、出来栄も良好であった。 ・工事書類全般、特に各工程の確認記録が良く整理されていた。		

工 事 写 真



① 着手前（屋上・空調室外機）



② 施工状況（天井内・機器、配管）



③ 完成（空調室内機）



④ 完成（屋上・空調室外機）

No.3

工 事 の 名 称	市立緑野小学校復旧温度保持除湿工事（機械設備）（西棟）		
工 事 の 場 所	大和市中央林間西 5 - 3 - 1 （市立緑野小学校）		
工 事 施 工 者	株式会社 藤田工業		
工 事 担 当 課	公共建築課		
工 事 金 額	97,883,060 円	工 事 種 別	管
工 事 工 期	令和 5 年 8 月 3 0 日 ～ 令和 6 年 7 月 1 9 日		
工 事 概 要	既存温度保持除湿設備（冷暖房設備）の老朽化に伴う更新工事 1. 機械設備工事 2. ダクト設備工事 3. 配管設備工事 4. 自動制御設備工事 5. 撤去工事 6. ガス設備工事		
評価ポイント	・施設を運用しながらの工事で、工事可能時間の大半が休日または夕方以降と、制約の多い現場であり、かつ猛暑による学校からの冷房運転期間延長の希望により、現場着手が1ヵ月ほど遅れたが、その間を綿密な現場調査や施工の計画にあて、円滑に工事を進め、良好な出来栄で工期内に工事を完成させた。 ・完成図書も非常に分かり易く整理されていた。		

工 事 写 真



① 着手前（廊下天井内・既設ダクト等）



② 施工状況（廊下天井内・全熱交換器）



③ 完成（室内機）



④ 完成（室外機）

No.4

工 事 の 名 称	市立緑野小学校復旧温度保持除湿工事（機械設備）（東棟）		
工 事 の 場 所	大和市中央林間西 5 - 3 - 1 （市立緑野小学校）		
工 事 施 工 者	株式会社 藤田工業		
工 事 担 当 課	公共建築課		
工 事 金 額	74,412,096 円	工 事 種 別	管
工 事 工 期	令和 5 年 9 月 1 日 ～ 令和 6 年 7 月 1 9 日		
工 事 概 要	既存温度保持除湿設備（冷暖房設備）の老朽化に伴う更新工事 1. 機械設備工事 2. ダクト設備工事 3. 配管設備工事 4. 自動制御設備工事 5. 撤去工事 6. ガス設備工事		
評価ポイント	・施設を運用しながらの工事で、工事可能時間の大半が休日または夕方以降と、制約の多い現場であり、かつ猛暑による学校からの冷房運転期間延長の希望により、現場着手が1ヵ月ほど遅れたが、その間を綿密な現場調査や施工の計画にあて、円滑に工事を進め、良好な出来栄で工期内に工事を完成させた。 ・完成図書も非常に分かり易く整理されていた。		

工 事 写 真



① 撤去状況（エアハンドリングユニット）



② 撤去完了



③ 施工状況



④ 完成（天井内・機器、ダクト等）

No.5

工 事 の 名 称	令和6年度舗装修繕工事（その11）		
工 事 の 場 所	大和市福田地内ほか（上和田85号ほか5路線）		
工 事 施 工 者	ツチヤ総建 株式会社		
工 事 担 当 課	道路管理課		
工 事 金 額	44,289,300 円	工 事 種 別	舗 装
工 事 工 期	令和6年10月29日 ～ 令和7年2月28日		
工 事 概 要	舗装修繕計画に基づく修繕（舗装打換え、区画線工、付帯工） 上和田85号：（表層・基層）1636㎡、福田96号：（表層）76㎡、 桜ヶ丘駅東線：（表層）304㎡、福田89号：（表層）115㎡、 福田105号：（表層）1065㎡、福田100号：（表層）133㎡		
評価ポイント	・ 近隣住民や店舗と細やかな日程調整を行い、車両や歩行者の出入りに配慮した施工がなされていた。 ・ また、乳剤の選定にも気を配り、通行禁止時間の短縮に努めた。 ・ 救急箱やAEDを現場配置するなど、安全管理に十分配慮していた。 ・ マンホール密集箇所においても、舗装の仕上がりが優秀であった。 ・ ガラ運搬で重量軽装備車両を使用するなど、安全への配慮が見られた。 ・ 出来形管理図表等の整理が優れていた。		

工 事 写 真



① 着手前



② 施工状況（舗装敷き均し）



③ 施工状況（段差擦付）



④ 完成

No.6

工 事 の 名 称	市立文ヶ岡小学校給水設備改修工事		
工 事 の 場 所	大和市桜森3-16-31（市立文ヶ岡小学校）		
工 事 施 工 者	原設備工業 株式会社		
工 事 担 当 課	公共建築課		
工 事 金 額	25,821,400 円	工 事 種 別	管
工 事 工 期	令和6年6月7日 ～ 令和6年10月4日		
工 事 概 要	給水設備（給水管・水栓類）の老朽化に伴う改修工事 1. 既存給水管の更新工事（飲用系統） 2. 高架水槽および消火用補給水槽の更新 3. 給水管の更新に伴う天井仕上げ、家庭科室床の撤去・更新等の建築工事 4. 上記に伴う照明器具等の取外し・再取付、電極の更新等の電気設備工事		
評価ポイント	・作業期間が学校の夏休みに限定される、工期の厳しい工事であったが、学校との綿密な調整により、工事を円滑に進め良好な出来栄で工事を完成させた。 ・将来の維持管理を見据えた、提案が良く見られた。 ・下請け業者の指導を良く行い、人材の育成に努める姿勢が見られた。		

工 事 写 真



① 施工状況（廊下天井内給水管）



② 完成（屋外手洗い場）



③ 完成（屋外配管）



④ 完成（高架水槽）

3. 令和7年度 大和市優良工事表彰 優秀賞工事

No.7

工 事 の 名 称	令和5年度下水道施設耐震補強工事		
工 事 の 場 所	大和市内		
工 事 施 工 者	株式会社 相建		
工 事 担 当 課	下水道・河川施設課		
工 事 金 額	32,953,800 円	工 事 種 別	下 水
工 事 工 期	令和6年9月3日 ～ 令和7年3月26日		
工 事 概 要	下水道総合地震対策計画に基づく、耐震補強工事等 ・首部補強工 36目地 ・マンホール蓋更新工 8組 ・止水工 3構造物 ・管口止水工 4箇所 ・仮設工 一式		
評価ポイント	・警察指導により夜間工事となったが、早強セメントの使用や、バイパス管の設置などの創意工夫により、円滑に工事を進めた。 ・本市では実績のない工法が多くを占める工事であったが、念入りの事前調査のうえ、工事に臨んだ。 ・不可視部分の記録が良く整理されているなど、完成図書の完成度は非常に高いものであった。		

No.8

工 事 の 名 称	令和6年度北部浄化センター汚泥脱水設備補修		
工 事 の 場 所	大和市下鶴間2698（北部浄化センター）		
工 事 施 工 者	三機アクアテック 株式会社		
工 事 担 当 課	水質管理センター		
工 事 金 額	23,100,000 円	工 事 種 別	機械器具
工 事 工 期	令和6年4月12日 ～ 令和7年3月7日		
工 事 概 要	北部浄化センター維持補修計画に基づく、汚泥脱水機の安定的かつ良好な運転を行うための、部品交換整備 No.1汚泥脱水機補修 一式		
評価ポイント	・部品の納期が長く、長期に渡る工事であったが、早期の部品発注により、遅滞なく工事を完成させた。 ・組織的な安全衛生活動が細部にまで行き届いていた。 ・完成図書では、監督員が実作業を確認できない、工場での整備記録も整っており、不可視部分の写真も充実していた。		

No.9

工 事 の 名 称	市立南林間中学校給水設備改修工事		
工 事 の 場 所	大和市南林間9-3-1（市立南林間中学校）		
受 注 者	原設備工業 株式会社		
工 事 担 当 課	公共建築課		
工 事 金 額	41,752,700 円	工 事 種 別	管
工 事 工 期	令和6年6月20日 ～ 令和6年10月4日		
工 事 概 要	給水設備（給水管・水栓類）の老朽化に伴う改修工事 1. 既存給水管の更新工事（飲用系統） 2. 高架水槽および消火用補給水槽の更新 3. 給水管の更新に伴う天井仕上げ、調理室床の撤去・更新等の建築工事 4. 上記に伴う照明器具等の取外し・再取付、電極の更新等の電気設備工事		
評価ポイント	・夏休みの限られた期間での工事であったが、部活動などへの影響も考慮しながら、良好な出来で工事を完成させた。 ・今後の利用に配慮した施工上の提案が積極的にされていた。		

No.10

工 事 の 名 称	令和 6 年度舗装修繕工事（その 1 2）		
工 事 の 場 所	大和市福田三丁目地内ほか（福田 135 号ほか 8 路線）		
工 事 施 工 者	神崎建設 株式会社		
工 事 担 当 課	道路管理課		
工 事 金 額	48,651,900 円	工 事 種 別	舗 装
工 事 工 期	令和 6 年 1 2 月 7 日 ～ 令和 7 年 2 月 2 8 日		
工 事 概 要	舗装修繕計画に基づく、舗装損傷部分の補修（舗装打換え） 福田 135 号：（表層）532 m ² 、福田 139 号：（表層）970 m ² 、 上和田 239 号：（表基層）1873 m ² 、福田 141 号：（表層）60 m ² 、 福田 144 号：（表層）224 m ² 、福田 145 号：（表層）448 m ² 、（表基層）56 m ² 、 福田 146 号：（表層）249 m ² 、福田 148 号：（表層）147 m ² 、 福田 152 号：（表層）326 m ²		
評価ポイント	・ 既設物へのすり付けや、端部の処理が良好で、全般的に良好な仕上がりであった。 ・ 完成図書においては、不可視部分の出来形が良く分かるよう写真が撮影されていた。		

No.11

工 事 の 名 称	令和 6 年度舗装修繕工事（その 1 3）		
工 事 の 場 所	大和市下鶴間地内		
工 事 施 工 者	有限会社 日野建設		
工 事 担 当 課	道路管理課		
工 事 金 額	25,236,200 円	工 事 種 別	舗 装
工 事 工 期	令和 6 年 1 2 月 7 日 ～ 令和 7 年 3 月 1 4 日		
工 事 概 要	舗装修繕計画に基づく、舗装損傷部分の修繕 工事延長：L=314.0m 道路幅員：W=8.0～8.5m（車道部 W=6.0m） 舗装工 切削オーバーレイ A=1601.8 m ² 、2 層切削 平均切削厚 t=10cm 表層：密粒度 As 改質Ⅱ型(20) t=5cm、基層：粗粒度 As 改質Ⅱ型(20) t=5cm 薄層カー舗装（樹脂系すべり止め舗装） A=73.2 m ² 舗装打換え（急速施工 表層：再生密粒度 As(13) t=5cm）A=31.8 m ² 区画線工 1 式、付帯工 1 式		
評価ポイント	・ 国道への抜け道として交通量の多い工事箇所であったが、事前に地元とよく調整を行い、周辺環境に十分配慮し工事を完成させた。 ・ 仕上がりは全般的に良好であり、打ち継ぎ目の処理も丁寧であった。 ・ 完成図書も良く整理されていた。		

No.12

工 事 の 名 称	令和 6 年度舗装修繕工事（福田相模原線 2 号）		
工 事 の 場 所	大和市上草柳一丁目地内ほか		
工 事 施 工 者	有限会社 日野建設		
工 事 担 当 課	道路管理課		
工 事 金 額	41,538,200 円	工 事 種 別	舗 装
工 事 工 期	令和 6 年 6 月 2 8 日 ～ 令和 6 年 1 0 月 2 5 日		
工 事 概 要	舗装修繕計画に基づく、舗装損傷部分の修繕 舗装工 舗装打換え（表層・基層・路上再生路盤）1804.0 m ² 区画線工 1 式、仮設工 1 式、付帯工 1 式		
評価ポイント	・ 出来形管理図等が見やすく整理されていた。 ・ 現場の出来ばえも良好であった。		

No.13

工 事 の 名 称	令和 6 年度舗装修繕工事（その 8）		
工 事 の 場 所	大和市深見西一丁目地内ほか（深見西 7 号ほか 1 路線）		
工 事 施 工 者	有限会社 ダイモン開発		
工 事 担 当 課	道路管理課		
工 事 金 額	35,784,100 円	工 事 種 別	舗 装
工 事 工 期	令和 6 年 1 0 月 2 4 日 ～ 令和 7 年 2 月 1 0 日		
工 事 概 要	舗装修繕計画に基づく、舗装損傷部分の修繕 深見西 7 号 舗装工：舗装打換え（表層・路盤）1982 m ² 、舗装打換え（表層）11 m ² 、区画線工 1 式、付帯工 1 式、仮設工 1 式 深見西 38 号 舗装工：路盤工 769 m ² 、仮設工 1 式		
評価ポイント	・迂回路などについて、近接工事業者である NEXCO 中日本と、入念な調整ができていた。 ・既設構造物への擦り付けや、舗装の平坦性も良く、全体的に良好な仕上がりであった。 ・完成図書では不可視部分の写真が充実していた。		

No.14

工 事 の 名 称	令和 6 年度大和市立病院外壁改修工事（その 1）		
工 事 の 場 所	大和市深見西 8 - 3 - 6（大和市立病院）		
工 事 施 工 者	株式会社 カタヤマ		
工 事 担 当 課	公共建築課		
工 事 金 額	189,172,500 円	工 事 種 別	塗 装
工 事 工 期	令和 6 年 9 月 1 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 2 8 日		
工 事 概 要	大和市立病院における外壁タイル剥離落下防止のための外壁改修工事 ・外壁タイル仕上げ部：透明樹脂系外壁複合改修及び剥落防止ネット工法 ・外壁等塗装改修		
評価ポイント	・病院運営を続けながらの工事であったが、土日に工事を集中させるなど、患者などへの影響を最小限に抑え、良好な出来栄で工事を完成させた。 ・騒音や臭気対策について、施設側とよく調整し工事を進めた。 ・完成図書では、施工内容や材料の使用数量が見やすく整理されていた。		

No.15

工 事 の 名 称	市立光丘中学校体育館照明改修工事		
工 事 の 場 所	大和市大和南 2 - 1 1 - 1（市立光丘中学校）		
工 事 施 工 者	株式会社 Vivo		
工 事 担 当 課	公共建築課		
工 事 金 額	19,954,000 円	工 事 種 別	電 気
工 事 工 期	令和 6 年 1 1 月 1 5 日 ～ 令和 7 年 2 月 2 8 日		
工 事 概 要	老朽化した体育館の照明設備の更新		
評価ポイント	・照明器具に付番して施工状況を管理するなどの工夫が見られた。 ・照度、締め付けトルク値などの測定結果が良く整理されていた。 ・不可視部分の工事写真が充実していた。		

No.16

工 事 の 名 称	令和 6 年度中部浄化センター分場電気設備補修		
工 事 の 場 所	大和市下和田 6 6 4（大和市中部浄化センター分場（南部ポンプ場））		
工 事 施 工 者	日新電機株式会社 横浜営業所		
工 事 担 当 課	水質管理センター		
工 事 金 額	10,340,000 円	工 事 種 別	電 気
工 事 工 期	令和 6 年 7 月 4 日 ～ 令和 7 年 2 月 2 8 日		
工 事 概 要	中部浄化センター維持補修計画に基づく、安定的かつ良好な運転を維持するための、分場電気設備の一部機器交換 分場電気設備補修 一式		
評価ポイント	・設備停止期間を極力短縮する工程計画により工事を完成させた。 ・設備の運転等について、細やかな調整が行われていた。 ・各工程の貴見予知活動を独自のシートにより実施し、内容も充実していた。		

No.17

工 事 の 名 称	令和 6 年度北部浄化センター主ポンプ設備補修		
工 事 の 場 所	大和市下鶴間 2 6 9 8（北部浄化センター）		
工 事 施 工 者	新明和アクアテクサービス株式会社 関東センター		
工 事 担 当 課	水質管理センター		
工 事 金 額	11,000,000 円	工 事 種 別	機械器具
工 事 工 期	令和 6 年 7 月 6 日 ～ 令和 7 年 1 月 1 日		
工 事 概 要	北部浄化センター維持補修計画に基づく、主ポンプ設備の良好で安定した運転を維持するための、機器の分解点検整備および部品交換 主ポンプ設備補修 一式 ・ No.1-2 主ポンプ本体工場整備、 ・ 据付け調整及び試運転等		
評価ポイント	・品質管理及び整備手順管理が適切で、完成図書も良く整理されていた。 ・施工計画書がきめ細かく作成されており、不可視部分の写真も充実していた。		

No.18

工 事 の 名 称	令和 6 年度污水管築造工事（中央地区）第 1 工区		
工 事 の 場 所	大和市南林間五丁目地内		
工 事 施 工 者	有限会社 ダイモン開発		
工 事 担 当 課	下水道・河川施設課		
工 事 金 額	15,497,900 円	工 事 種 別	下 水
工 事 工 期	令和 6 年 8 月 3 日 ～ 令和 6 年 1 0 月 1 6 日		
工 事 概 要	福田相模原線（南林間地区）道路改良工事に先立つ、歩道内への污水管の敷設 管路施設延長：102.2m、管きょ工（開削 VU◎200）102.2 m、 マンホール工（組立特殊 1 号マンホール工）3 箇所、取付管工 8 箇所、 付帯工 1 式、仮設工 1 式		
評価ポイント	・台風の時期であったが、適切な安全管理が行われていた。 ・管の布設状況は良好であり、不可視部分の工事写真も充実していた。 ・現場の状況の変化について、適切な時期に協議が行われていた。		

No.19

工 事 の 名 称	令和 6 年度舗装修繕工事（その 1）		
工 事 の 場 所	大和市代官一丁目地内ほか（代官 1 号ほか 7 路線）		
工 事 施 工 者	有限会社 小泉土木		
工 事 担 当 課	道路管理課		
工 事 金 額	28,065,400 円	工 事 種 別	舗 装
工 事 工 期	令和 6 年 6 月 2 8 日 ～ 令和 6 年 1 0 月 2 5 日		
工 事 概 要	舗装修繕計画に基づく、舗装損傷部分の修繕 代官 1 号、代官 3 号、代官 1 0 号、代官 1 1 号、代官 1 3 号、代官 2 2 号、 代官 2 6 号、代官 2 7 号 舗装工：舗装打換え（表層）、区画線工 1 式、付帯工 1 式		
評価ポイント	・ 近隣住民の車両の出入りに対し、きめ細やかな調整を行っていた。 ・ マンホールや既存舗装との擦り付けも良好であった。 ・ 電子納品された工事写真は、施工状況、出来形数値が良く分かるように整理されていた。		

No.20

工 事 の 名 称	市立大和小学校屋上防水外壁改修工事		
工 事 の 場 所	大和市深見西 8 - 7 - 1（市立大和小学校）		
工 事 施 工 者	株式会社 ハラダ		
工 事 担 当 課	公共建築課		
工 事 金 額	87,534,700 円	工 事 種 別	塗 装
工 事 工 期	令和 6 年 6 月 1 3 日 ～ 令和 6 年 1 2 月 2 7 日		
工 事 概 要	屋上の防水改修工事 ・ 不良部一部撤去 ・ 塩ビシート防水 ・ 一部ウレタン塗膜防水 外壁の塗装改修工事 東・南・西面（北面除く） ・ 水洗い ・ 施工数量調査 ・ 外壁のクラック、爆裂補修 ・ 塗装（外壁： 防水型複層塗材 E 等） ・ 窓廻り ガラス押さえシーリング打ち替え 等		
評価ポイント	・ 豪雨など災害時の対応が丁寧であり、また児童の安全を最優先に工事を進める姿勢が見られた。 ・ 補修方法の提案を積極的にするなど、品質向上への意識が高かった。 ・ 完成図書も良く整理されていた。		

No.21

工 事 の 名 称	市立林間小学校体育館照明設備改修工事		
工 事 の 場 所	大和市南林間 1 - 5 - 1 8（市立林間小学校）		
工 事 施 工 者	湯山電設 株式会社		
工 事 担 当 課	公共建築課		
工 事 金 額	10,360,900 円	工 事 種 別	電 気
工 事 工 期	令和 6 年 6 月 1 4 日 ～ 令和 6 年 9 月 2 0 日		
工 事 概 要	老朽化した体育館照明設備の更新		
評価ポイント	・ 施設管理の観点からの、施工の提案を行っていた。 ・ 工種毎に異なる安全管理対策を、組織的に行っていた。 ・ 熱中症への対策が適切であった。 ・ 不可視部分の工事写真が充実していた。		

No.22

工 事 の 名 称	令和6年度舗装修繕工事（坂上一の関線）		
工 事 の 場 所	大和市下鶴間地内		
工 事 施 工 者	ツチヤ総建 株式会社		
工 事 担 当 課	道路管理課		
工 事 金 額	35,801,700 円	工 事 種 別	舗 装
工 事 工 期	令和6年9月3日 ～ 令和6年12月11日		
工 事 概 要	令和6年度事業計画に基づく、舗装の修繕 施工延長 L=175.7m 施工幅員 W=4.7m 舗装工 舗装打換え工：表層・基層・上層路盤・下層路盤 848.4 m ² ：路床改良 835.5 m ² 付帯工 側溝蓋工 ：現場打甲蓋 132.0m		
評価ポイント	・夜間通行止めでの工事で、時間の制約は大きかったが、時間管理を適切に行い、バスの運航への支障もなく、無事に工事を完成させた。 ・不可視部分が良くわかるよう、工事写真が整理されていた。		

No.23

工事の名称	市立桜丘小学校体育館照明設備改修工事		
工事の場所	大和市上和田832（市立桜丘小学校）		
工事施工者	有限会社 功電気		
工事担当課	公共建築課		
工事金額	11,354,200 円	工事種別	電 気
工事工期	令和6年6月14日 ～ 令和6年9月20日		
工事概要	老朽化した体育館の照明設備の更新		
評価ポイント	・工事期間が夏休みに限定されていたが、学校との綿密な調整のうえ、工事を進めた。 ・落下防止器具の取り付け、電気使用時の手袋着用等、安全への配慮が適切に行われていた。 ・不可視部分の工事写真が充実していた。		

No.24

工事の名称	令和6年度道路排水施設補修工事（つきみ野地区）		
工事の場所	大和市つきみ野八丁目地内		
工事施工者	有限会社 小泉土木		
工事担当課	道路管理課		
工事金額	5,421,900 円	工事種別	土 木
工事工期	令和6年12月14日 ～ 令和7年2月21日		
工事概要	道路利用者の安全を確保するための、側溝蓋の設置 工事延長：L=132.8m 道路幅員：W=6.5m 側溝工 側溝蓋掛け（U240・甲蓋） L=210.9m 側溝蓋掛け（U240・グレーチング） L= 44.0m 付帯工 1式		
評価ポイント	・一部の蓋を現場打ちにするなどで、現場状況に適切に対応した。 ・民地とのすり付けが丁寧で、隅切りの端部処理も良好であった。		

No.25

工 事 の 名 称	大和なでしこスタジアム改修工事		
工 事 の 場 所	大和市上草柳 1 - 1 - 1 (大和スポーツセンター)		
工 事 施 工 者	奥アンツーカ株式会社 東京支店		
工 事 担 当 課	下水道・河川施設課		
工 事 金 額	6,530,700 円	工 事 種 別	土 木
工 事 工 期	令和 6 年 1 1 月 1 6 日 ~ 令和 6 年 1 2 月 2 7 日		
工 事 概 要	合成ゴムシート(t=18mm)敷設工 43 m ² レーンライン 73m 撤去工 1 式、運搬処理工 1 式、仮設工 1 式		
評価ポイント	・ 限定された工期であったが、予定外の既存の撤去作業などにも柔軟に対応し、良好な出来栄で工事を完成させた。 ・ 薄いシートの張替え作業であったが、近接撮影するなど工事写真に工夫が見られた。		

No.26

工 事 の 名 称	市立林間小学校ほか 1 校受変電設備機器交換工事		
工 事 の 場 所	大和市林間一丁目 5 - 1 8 (市立林間小学校)ほか 1 校		
工 事 施 工 者	株式会社 東晃電機		
工 事 担 当 課	公共建築課		
工 事 金 額	10,631,500 円	工 事 種 別	電 気
工 事 工 期	令和 6 年 7 月 2 7 日 ~ 令和 7 年 1 月 2 2 日		
工 事 概 要	林間小学校・草柳小学校の老朽化した受変電設備機器の更新 ・ 林間小学校：PAS、変圧器、LBS、SR、SC、CT、電流計、電力計等の撤去、新設要 ・ 草柳小学校：PAS、高圧ケーブル、LBS、DS、OCR、VCB、CT、VT 等の撤去、新設 ・ 発生材処分		
評価ポイント	・ 停電日程が限られる中、入念な調査と人員の集約により工事を完成させた。 ・ 施工前の検電、新規入場者教育、交通誘導員の適切な配置などが、完成図書により明確に確認できた。		

No.27

工 事 の 名 称	令和 6 年度中部浄化センターポンプ設備補修		
工 事 の 場 所	大和市深見 3 8 1 1 (中部浄化センター)		
工 事 施 工 者	株式会社 ディベロップ		
工 事 担 当 課	水質管理センター		
工 事 金 額	6,930,000 円	工 事 種 別	機械器具
工 事 工 期	令和 6 年 6 月 2 1 日 ~ 令和 6 年 1 2 月 1 7 日		
工 事 概 要	中部浄化センター維持補修計画に基づく、劣化したポンプ設備の部品交換 沈砂池・雨水滞水池棟 No.1, No.2 加圧水ポンプ補修 一式 A 系水処理棟 A 系 1-2 返送汚泥ポンプ補修 一式		
評価ポイント	・ 完成時には不可視部分が多くなる工事であったが、工事写真が適切に撮影されていた。 ・ 独自のチェックリストを作成するなど、工事監理に工夫が見られた。 ・ 今後の維持管理に活かせるよう、完成図書が工夫されていた。		

No.28

工 事 の 名 称	令和 6 年度生活道路整備工事（第 2 工区）		
工 事 の 場 所	大和市上草柳六丁目地内		
工 事 施 工 者	株式会社 山源建設		
工 事 担 当 課	道路安全対策課		
工 事 金 額	23,725,900 円	工 事 種 別	土 木
工 事 工 期	令和 6 年 6 月 2 8 日 ～ 令和 6 年 1 2 月 1 4 日		
工 事 概 要	令和 6 年度事業計画に基づく、生活道路の整備工事 工事延長：L=110.7m 道路幅員：4.0m 道路土工 1 式、付帯工 1 式、排水構造物工、舗装工		
評価ポイント	・境界確認に時間を要したが、工程を見直し適切な工程管理を行った。 ・現場状況に合わせ、積極的に工法・工程の提案をした。 ・工事区間の沿線に運送会社などがあり、出入りの多い場所であったが、事前の調整や現場での配慮により、トラブルなく工事を終えた。		

No.29

工 事 の 名 称	市立中央林間小学校教室改修工事（その 1）		
工 事 の 場 所	大和市中心林間 9 - 5 4 - 1 （市立中央林間小学校）		
工 事 施 工 者	協同建工 株式会社		
工 事 担 当 課	公共建築課		
工 事 金 額	13,484,900 円	工 事 種 別	建 築
工 事 工 期	令和 6 年 8 月 1 6 日 ～ 令和 6 年 1 2 月 1 8 日		
工 事 概 要	既存教室の用途変更に伴う内装改修工事 ・コンピュータ室を普通教室に変更 ・視聴覚室を普通教室に変更 上記変更に伴う電気設備等の改修		
評価ポイント	・学校運営しながらの工事であり、土日に工事を集中させるなど、学校運営に配慮し工事を進め、良好な出来で完成させた。 ・完成図書についても、良く整理されていた。		

No.30

工 事 の 名 称	令和 6 年度北部浄化センター沈砂池ポンプ棟非常用照明補修		
工 事 の 場 所	大和市下鶴間 2 6 9 8 （北部浄化センター）		
工 事 施 工 者	有限会社 功電気		
工 事 担 当 課	水質管理センター		
工 事 金 額	4,400,000 円	工 事 種 別	電 気
工 事 工 期	令和 6 年 6 月 2 8 日 ～ 令和 6 年 1 1 月 2 4 日		
工 事 概 要	北部浄化センター維持補修計画に基づく、沈砂池ポンプ棟の非常用照明器具の交換 ・非常用照明設備補修 一式		
評価ポイント	・工程管理が適切で、施設の運営への影響がなかった。 ・既設非常発電回路からの切り離しが丁寧であった。 ・照明器具の取り付け位置が、より照度が得られる場所へと変更されているなど、細やかな配慮が見られた。		

No.31

工 事 の 名 称	令和 6 年度中部浄化センター電話交換機補修（その 1）		
工 事 の 場 所	大和市深見 3 8 1 1（中部浄化センター）		
工 事 施 工 者	N E C プラットフォームズ株式会社 パブリック事業部門		
工 事 担 当 課	水質管理センター		
工 事 金 額	9,906,600 円	工 事 種 別	電気通信
工 事 工 期	令和 6 年 7 月 2 7 日 ～ 令和 7 年 2 月 2 1 日		
工 事 概 要	故障により動作不良を起こしている電話交換機の交換 電話交換機補修 一式		
評価ポイント	・工事範囲を細分化し、電話設備の運用停止期間の短縮に配慮した。 ・現場調査を詳細に行い、監督員との連絡体制も確立していた。 ・問題の報告と解決策を合わせて提示するなど、問題解決に向け意欲的であり、施工に関する提案も積極的であった。		

No.32

工 事 の 名 称	令和 6 年度舗装修繕工事（その 7）		
工 事 の 場 所	大和市上和田地内（上和田 143 号ほか 1 路線）		
工 事 施 工 者	有限会社 小泉土木		
工 事 担 当 課	道路安全対策課		
工 事 金 額	30,036,600 円	工 事 種 別	舗 装
工 事 工 期	令和 6 年 9 月 2 1 日 ～ 令和 7 年 1 月 8 日		
工 事 概 要	舗装修繕計画に基づく、舗装損傷部分の修繕 上和田 1 4 3 号 施工延長 L=722.6m 施工幅員 W=8.0m、舗装工 舗装打換え（表層） 4,149.0 m ² 、歩道舗装工 21.0 m ² 、 桜ヶ丘宮久保線 切削オーバーレイ 89.0 m ² 、 付帯工 1 式		
評価ポイント	・工事着手前に現地をよく確認し、地元との連絡も密に行っていた。 ・具体的な情報をビラで周知すると共に、質問等に対し迅速に対応した。 ・完成図書が、分かり易く整理されていた。		

No.33

工 事 の 名 称	市立緑野小学校復旧温度保持除湿工事（電気設備）		
工 事 の 場 所	大和市中心林間西 5 - 3 - 1（市立緑野小学校）		
工 事 施 工 者	野口電設 株式会社		
工 事 担 当 課	公共建築課		
工 事 金 額	30,494,200 円	工 事 種 別	電 気
工 事 工 期	令和 5 年 9 月 1 日 ～ 令和 6 年 7 月 1 9 日		
工 事 概 要	既存温度保持除湿設備（冷暖房設備）の老朽化に伴う更新工事 1. 受変電設備工事 2. 幹線設備工事 3. 動力設備工事 4. 電灯コンセント設備工事 5. 放送設備工事 6. 火災報知設備工事 7. 撤去工事		
評価ポイント	・施工時間が変則的であったが、大きなトラブルなく工事を完成させた。 ・完成図書により安全対策を組織的に実施していることが確認できた。 ・天井内隠ぺいのケーブル等にきめ細かな施工の様子が見られた。		

No.34

工 事 の 名 称	市立つきみ野中学校体育館照明設備改修工事（その１）		
工 事 の 場 所	大和市つきみ野３－５－１（市立つきみ野中学校）		
工 事 施 工 者	株式会社 菅本電設		
工 事 担 当 課	公共建築課		
工 事 金 額	18,518,500 円	工 事 種 別	電 気
工 事 工 期	令和６年１１月１４日 ～ 令和７年３月２５日		
工 事 概 要	老朽化した体育館の照明設備の更新		
評価ポイント	・施設を運用しながらの工事であったが、資材の搬入を休日に集中させるなどにより、円滑に工事を進めた。 ・照度や締め付けトルクについて、適切な管理値を設定し、その結果も良く整理されていた。 ・配線の敷設経路が最適化されており、整然とした仕上がりであった。		

No.35

工 事 の 名 称	市立林間小学校プール解体工事		
工 事 の 場 所	大和市林間１－５－１８（市立林間小学校）		
工 事 施 工 者	株式会社 寺田土木		
工 事 担 当 課	公共建築課		
工 事 金 額	27,973,000 円	工 事 種 別	解 体
工 事 工 期	令和６年４月１９日 ～ 令和６年８月１６日		
工 事 概 要	既存プール（付属建屋共）等の解体（衛生設備・機械設備・電気設備共） １．プール・付属建屋解体処分 ２．体育器具倉庫解体処分 ２．樹木伐採・伐根・枝打ち ４．解体に伴う倉庫移動		
評価ポイント	・相談や提案を積極的に行い、品質の向上に努めた。 ・近隣や安全面への配慮が良く見られた。 ・発生材の処分量について、設計と実施との比較が良く整理されていた。 ・完成図書では、工事写真が良く整理されていた。		

4. 大和市優良工事表彰について

大和市では昭和59年度から、当該年度の完成検査で特に優秀な成績であった、「他の模範となる優秀な工事」を対象に、一時、休止の期間はありましたが、「優良工事」として表彰を行ってまいりました。

さらに今年度からは、昨年度表彰対象としていた工事成績が上位5%以内の、「特に成績優秀な工事」に加え、完成検査の評定点が80点以上の「成績優秀な工事」も対象とし、それぞれ「最優秀賞」、「優秀賞」として表彰することとしました。

令和元年度以降の成績優秀な工事の件数

工事種別	評定点区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
土木一式	評定点85点以上	1	1	－	－	1	－
	評定点80点以上	3	4	3	2	1	3
下 水	評定点85点以上	－	－	－	－	－	－
	評定点80点以上	－	－	－	－	1	2
建築一式	評定点85点以上	－	－	2	－	－	－
	評定点80点以上	5	6	1	1	1	1
とび・土工・コンクリート	評定点85点以上	1		－	－	－	－
	評定点80点以上	4		－	－	－	－
電 気	評定点85点以上	2	1	－	－	2	－
	評定点80点以上	4	1	4	3	4	8
管	評定点85点以上	1	－	3	－	－	3
	評定点80点以上	9	3	10	6	6	2
舗 装	評定点85点以上	－	1	1	－	－	1
	評定点80点以上	9	5	4	2	8	7
塗 装	評定点85点以上	－	－	－	－	－	－
	評定点80点以上	4	－	－	－	1	2
防 水	評定点85点以上	－	－	－	－	－	－
	評定点80点以上	1	1	－	1	－	－
機械器具設置	評定点85点以上	－	－	－	－	－	－
	評定点80点以上	3	4	4	3	4	3
造 園	評定点85点以上	－	－	－	1	－	1
	評定点80点以上	3	1	1	3	－	－
解 体	評定点85点以上	－	－	－	－	－	－
	評定点80点以上	－	－	－	－	－	1
電気通信	評定点85点以上	－	－	－	－	－	－
	評定点80点以上	－	－	－	－	－	1
合 計	評定点85点以上	5	3	6	1	3	5
	評定点80点以上	45	25	27	21	26	30

* 令和5年度までは、評定点が80点以上の工事を「他の模範となる優秀な工事」、85点以上の工事を「他の模範となる特に優秀な工事」として、市のホームページで公表。

* 令和6年度はホームページでの公表に加え、評定点が上位5%以内の工事を優良工事として表彰。

令和 7 年度 大和市優良工事表彰

令和 7（2025）年 10 月 27 日 発行

発 行 大和市 総務部 契約検査課

〒242-8601

神奈川県大和市下鶴間一丁目 1 番 1 号

電 話 046-260-5342

F A X 046-264-6074

ホームページ <https://www.city.yamato.lg.jp>