

地点番号	調査地点名	調査項目／区分	
		大気・土壤	河川水質・底質
1	つきみ野中学校	一般環境	—
2	大和中学校	一般環境	—
3	渋谷小学校	一般環境	—
4	渋谷学習センター	一般環境	—
5	桜丘学習センター	焼却施設周辺	—
6	引地台小学校	焼却施設周辺	—
7	引地台中学校	焼却施設周辺	—
8	諏訪神社	一般環境	—
9	熊野神社	一般環境	—
10	蓮慶寺	一般環境	—
11	山王原子供広場	一般環境	—
12	深見台第5児童遊園	一般環境	—
13	上和田小学校	一般環境	—
14	つきみ野2号公園	一般環境	—
15	庚申塚公園	一般環境	—
16	田中4号公園	一般環境	—
17	中央林間五丁目公園	一般環境	—
18	南林間西北公園	一般環境	—
19	桜森わいわい公園	一般環境	—
20	宮久保2号公園	一般環境	—
21	山谷スポーツ広場	一般環境	—
22	かしま2号公園	一般環境	—
23	子安1号公園	一般環境	—
24	柳橋3号公園	焼却施設周辺	—
25	御嶽山公園	焼却施設周辺	—
26	山王山公園	焼却施設周辺	—
27	青葉公園	焼却施設周辺	—
28	草柳4号公園	焼却施設周辺	—
29	さくら公園	焼却施設周辺	—
30	遊びの森第2駐車場	焼却施設周辺	—
31	柳橋2号公園	焼却施設周辺	—
32	引地台公園（南側広場）	焼却施設周辺	—
33	引地台公園（野外音楽堂前）	焼却施設周辺	—
34	緑橋	—	境川
35	福田橋	—	引地川
36	新道大橋	—	境川
37	上瀬谷橋	—	境川
38	大和橋	—	境川
39	高木橋	—	境川
40	八幡橋	—	引地川
41	草柳橋	—	引地川
42	横浜銀行大和総合グラウンド横	—	引地川
43	六軒支線1号橋	—	引地川
44	いちょう団地1号公園	一般環境	—
45	つきみ野3号公園	一般環境	—
46	中央5丁目公園	一般環境	—
47	西鶴間二号公園	一般環境	—
48	若宮橋	—	引地川
49	宮久保1号公園	一般環境	—
50	中島橋	—	境川
51	福田1号公園	一般環境	—
52	鶴瀬橋	—	境川
53	こもれび公園	一般環境	—
54	山下橋	—	引地川
55	南林間スポーツ広場	一般環境	—
56	鶴間1号橋	—	境川
57	長堀2号公園	一般環境	—
58	いちょう団地2号公園	一般環境	—
59	西田橋	—	境川
60	柿の木通り公園	一般環境	—
61	草柳3号橋	—	引地川
62	大上公園	一般環境	—

ダイオキシン類調査結果

① ^{※1}大気調査結果（単位：pg-TEQ/m³）

地点番号	調査地点名	調査年度																				備考	
		平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
1	つきみ野中学校	0.34	0.13	0.32	0.088	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	大和中学校	0.34	0.13	0.37	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	渋谷小学校	0.19	0.12	0.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	渋谷学習センター	—	—	—	0.12	—	0.067	0.043	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	桜丘学習センター	0.21	0.18	0.30	0.11	0.14	0.058	0.046	0.035	0.035	0.028	0.031	0.033	0.032	0.017	0.018	0.021	0.022	0.016	※3 0.021	0.013	0.012	0.013
6	引地台小学校	0.25	0.19	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	引地台中学校	—	—	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
^{※2} 環境基準（年間平均値）		0.6																					

—は測定を行っていません。

※1 大気調査結果については、年間平均値です。

※2 大気環境指針

※3 平成29年度は桜丘学習センターが改修工事のため、柳橋コミュニティセンターにて測定を行いました。

一般環境

焼却施設周辺

② 土壤調査結果（単位：pg-TEQ/g）

地点番号	調査地点名	調査結果	調査年度	備考	環境基準		
8	諏訪神社	28	平成11年度	一般環境 1,000			
9	熊野神社	45					
10	蓮慶寺	23					
11	山王原子供広場	9.2					
12	深見台第5児童遊園	8.4	平成12年度				
13	上和田小学校	1.2					
14	つきみ野2号公園	3.2	平成13年度				
15	庚申塚公園	3.6					
16	田中4号公園	2.2					
17	新生どんぐり公園	14	平成14年度				
18	南林間西北公園	1.3					
19	桜森わいわい公園	2.5					
20	宮久保2号公園	0.29	平成15年度				
21	山谷スポーツ広場	3.6	平成16年度				
22	かしま2号公園	7.5	平成17年度				
23	子安1号公園	3.8	平成17年度				
44	いちょう団地1号公園	3.2	平成20年度				
45	つきみ野3号公園	4.9	平成21年度				
46	中央5丁目公園	0.63	平成22年度				
47	西鶴間二号公園	3.7	平成23年度				
49	宮久保1号公園	2.9	平成24年度				
51	福田1号公園	2.4	平成25年度				
53	こもれび公園	18	平成26年度				
55	南林間スポーツ広場	6.2	平成27年度				
57	長堀2号公園	9.9	平成28年度				
58	いちょう団地2号公園	2.5	平成29年度				
60	柿の木通り公園	7.0	平成30年度				
62	大上公園	3.5	令和元年度				
24	柳橋3号公園	24	平成11年度	発生源周辺 (焼却施設)			
25	御嶽山公園	34					
26	山王山公園	11					
27	青葉公園	0.41	平成12年度				
28	草柳4号公園	0.77					
29	さくら公園	6.0					
30	遊びの森第2駐車場	4.0	平成13年度				
31	柳橋2号公園	4.4					
32	引地台公園(南側広場)	0.59					
33	引地台公園(野外音楽堂前)	4.7	平成15年度				
			平成16年度				

③ 河川水質調査結果（単位：pg-TEQ/ℓ）

地点番号	※ ⁴ 調査地点名	調査年度																			河川名
		平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度		
34	緑橋	0.29	0.46	0.12	0.030	0.062	0.088	0.078	—	0.072	—	0.048	—	0.038	—	0.060	—	0.12	—	境川	
35	福田橋	0.50	0.47	0.091	0.050	0.10	0.024	—	0.18	—	0.081	—	0.034	—	0.044	—	0.13	—	0.070	引地川	
環境基準（年間平均値）		1																			

※4 調査地点は、境川は緑橋、引地川は福田橋ですが、河川改修工事を行っていた場合には、工事の影響のない上流地点で調査を行いました。

④ 河川底質調査結果（単位：pg-TEQ/g）

地点番号	調査地点名	調査結果	調査年度	河川名	環境基準
34	緑橋	0.96	平成12年度	境川	150
36	新道大橋	1.3	平成13年度		
37	上瀬谷橋	0.42	平成14年度		
38	大和橋	0.80	平成16年度		
39	高木橋	1.3	平成18年度		
34	緑橋	0.51	平成20年度		
36	新道大橋	0.28	平成22年度		
50	中島橋	0.048	平成24年度		
52	鶴瀬橋	0.71	平成26年度		
56	鶴間1号橋	0.32	平成28年度		
59	西田橋	2.4	平成30年度	引地川	
35	福田橋	7.0	平成12年度		
40	八幡橋	4.6	平成13年度		
41	草柳橋	0.88	平成29年度		
42	横浜銀行大和総合グラウンド横	2.6	平成15年度		
43	六軒支線1号橋	6.4	平成17年度		
35	福田橋	0.94	平成21年度		
48	若宮橋	1.0	平成23年度		
40	八幡橋	0.39	平成25年度		
54	山下橋	0.69	平成27年度		
41	草柳橋	0.88	平成29年度		
61	草柳三号橋	1.9	令和元年度		

