

賞品一覧

A 賞「使用済みマンホール蓋(デザイン野菊・色なし・汚水)」 1名様

種類: グラウンドマンホール

直径: 約60cm

材質: ダクタイル鋳鉄

重量: 約40kg

製造: 1988年

場所: 国道467号 歩道

状態: 表面は多少の擦り減りあり。裏面に中程度の錆あり。

【表面】



【裏面】



B 賞「使用済みマンホール蓋(東京市型・色なし・汚水)」 1名様

種類: グラウンドマンホール

直径: 約60cm

材質: ダクタイル鋳鉄

重量: 約40kg

製造: 1980年

場所: 大和市中央林間西 住宅地内市道交差点

状態: 表面は擦り減り凹凸少なく、裏面に錆がひどい。

【表面】



【裏面】



C賞「使用済みマンホール蓋(亀甲模様・色なし・合流・穴あき)」 1名様

種類:グラウンドマンホール

直径:約60cm

材質:ダクタイル鋳鉄

重量:約40kg

製造:1977年

場所:大和駅前市道交差点

状態:表面は擦り減りひどく、裏面に錆がひどい。

【表面】



【裏面】



D賞「使用済みマンホール蓋(デザイン山桜・色なし・雨水・穴あき)」 1名様

種類:グラウンドマンホール

直径:約60cm

材質:ダクタイル鋳鉄

重量:約40kg

製造:2005年

場所:大和市下鶴間 住宅地内市道

状態:表面の擦り減り少ない、裏面の錆僅か。

【表面】



【裏面】



E賞「使用済みマンホール蓋(デザイン蜘蛛の巣・色なし・雨水)」 1名様

種類: 防水鉄蓋 VBW 型(二重構造、外蓋)

直径: 約75cm

材質: ダクタイル鋳鉄

重量: 約60kg

製造: 1982年

場所: 大和市深見 調整区域内市道

状態: 表面の擦り減り無し、裏面に錆中程度。

【表面】



【裏面】



F賞「使用済みマンホール蓋(デザイン野菊・色なし・汚水)」 1名様

種類: グラウンドマンホール

直径: 約60cm

材質: ダクタイル鋳鉄

重量: 約40kg

製造: 1992年


場所: 大和市上和田 バス通り道交差点

状態: 表面の擦り減りひどくツルツル、裏面の錆少ない。

【表面】



【裏面】



G 賞「使用済みマンホール蓋(デザイン山桜・色なし・雨水・穴あき)」 1名様

種類:グラウンドマンホール

直径:約60cm

材質:ダクタイル鋳鉄

重量:約40kg

製造:1999年

場所:大和市上草柳 住宅地内市道

状態:表面の擦り減り少ない、裏面の錆僅か。

【表面】



【裏面】

