





No. 1	渋谷小学校
所在地	大和市下和田49、96 付近
要望内容	渋谷中学校付近の道路について、通学時間帯における抜け道対策として、指定方向外進行禁止とする。
位置図	
現地写真	
対応策	【交通管理者】 ・渋谷中学校付近、3箇所の交差点を、7:30～9:00の間、右左折禁止とする。 （現在、自治会の意向確認中）

No. 2	大和東小学校
所在地	深見西 2-2-2 ファミリーマート深見西店～深見西 2-5-30 シティテラス大和
要望内容	歩行者と車道を区切る白線やグリーンベルトが途切れ、歩道脇の側溝の蓋が開いている。その線の上に電信柱が設置されているため歩行者の道がほとんどない。交通量が多くスピードを出す車もあり大変危険である。①運転手への注意喚起の看板の改良、設置の改善②側溝蓋の設置、白線・グリーンベルトの引き直し③できれば登下校時の車両一方通行 を要望する。
位置図	
現地写真	
対応策	【道路管理者】 ① 古い看板の撤去 ② 電柱まわりに外側線設置 ③ グリーンベルトの新設 ④ 速度抑制看板の設置
現地確認	① ②, ③について 道路管理者から、引き直しを順次行くと回答。 ④について 道路管理者から、大和市で電柱に対して新規の看板設置は行っておらず、付近に看板設置に適した市の設置物がないため、破損した看板の撤去のみ実施したと回答。※①が撤去された写真。 ※令和5年度交通安全プログラムに伴う通学路の安全対策に関わる要望とその対応状況 P.8 大和東1参照

No. 3	大和小学校
所在地	深見西6丁目付近
要望内容	通学路の標識が小さく、通学路であるという事が分かりづらい上、見通しが悪い。電柱に大きく通学路の標示を貼って欲しい。スクールゾーンが消えかけているので直してほしい。
位置図	
現地写真	
対応策	【道路管理者】 ① 通学路注意喚起の看板設置 ② 十字路標示 ③ 外側線 ④ スクールゾーンの塗り直し 【交通管理者】 ⑤ 「止まれ」標識の更新
現地確認	①  ②, ③, ④について 道路管理者より順次塗り直しを行うという回答。 ⑤について 交通管理者より標識の更新をしていくと回答。 ※令和5年度交通安全プログラムに伴う通学路の安全対策に関わる要望とその対応状況 P.2 大和小1参照

No. 4	草柳小学校
所在地	大和市上草柳 2-14-11
要望内容	スピードを超過した車両が多い交差点で、また歩道が狭くグリーンラインが消えかかっている大変危険である。横断歩道の設置、運転者に注意を促す看板の設置、グリーンライン・速度標示の補修をしてほしい。
位置図	
現地写真	
対応策	【道路管理者】 ① 看板の設置 ② グリーンライン ③ 外側線 ④ 十字路標示の補修 【交通管理者】 ⑤ 横断歩道の新設
現地確認	①  ②, ③, ④について 道路管理者より順次塗り直しを行うと回答。 ⑤について 大和警察署より検討すると回答。 ※令和5年度交通安全プログラムに伴う通学路の安全対策に関わる要望とその対応状況 P.3 草柳小4 参照

No. 5	西鶴間小学校
所在地	西鶴間 6-16 付近
要望内容	道幅が狭く、自動車等の交通量も多く危険である。通学路を示す案内が小さく見えづらいため、運転者に注意を促す啓発看板等設置してほしい。
位置図	
現地写真	
対応策	【道路管理者】 ① 南カーブミラーに看板設置 ② 十字路標示の塗り直し ③ 自転車止まれシートの張り直し
現地確認	①  ②, ③について 道路管理者より順次復旧すると回答。 ※令和5年度交通安全プログラムに伴う通学路の安全対策に関わる要望とその対応状況 P.5 西鶴間小1参照