




No. 1	大和小学校
所在地	大和市深見西4丁目10-14 付近
要望内容	遊歩道から横断歩道を渡るのに一旦車道に出なければならず危険。遊歩道からの横断歩道の 新設や「止まれ」の標識の新設を希望。
位置図	
現地写真	
対応策	【道路管理者】 ① 遊歩道入口地面にある「止まれ」標示の補修 ② 外側線の新設 (現在、実施に向け調整中)
現地確認	①  ② 

No. 2	渋谷小学校
所在地	大和市渋谷7丁目30番 付近
要望内容	踏切を渡り終えたところで車が侵入してきて登校の進路を妨げられ、踏切内で児童が立ち止まることもある。自動車の進入禁止か時間規制を要望する。
位置図	
現地写真	
対応策	踏切を渡ってすぐに道路反対側の白線内に行かず、道路に沿って進むことで踏切内に立ち止まることの無いよう、まずは既存と反対側にも外側線を新設。その上で、通学路として使用する道路や渡る場所はどこがよいか学校、PTA 等で検討。 【道路管理者】 ① 既存の反対側にも外側線を新設、スクールゾーン表示の新設 【学校、PTA 等】 ② 通学路として使用する道路や渡る場所の検討
現地確認	① 

No. 3	柳橋小学校
所在地	大和市柳橋1丁目付近
要望内容	登校時間に該当道路を車が速いスピードで通過して危険。車道と歩道を隔てるブロックや段差の設置を要望する。また、警察の取り締まりや指導等を要望する。
位置図	
現地写真	
対応策	【交通管理者】 ① 道路標識の補修、取り締まりの検討 【道路管理者】 ② 交差点のT字、外側線の新設・塗り直し
現地確認	①  ② 

No. 4	引地台小学校
所在地	大和市草柳2丁目8-1 付近
要望内容	停止線と「止まれ」標示が消えかけていて事故が起きている。停止線と「止まれ」標示の塗り直し、及び交差点部分を赤色に塗るなどの対応を要望する。
位置図	
現地写真	
改善策	【交通管理者】 ① 停止線と「止まれ」標示の塗り直し 【道路管理者】 ② 交差点内を赤色で塗装
現地確認	①  ②  