

【別添】

対策一覧表

No.	整理番号 学校名	要望事項	要望場所	所管課	対策内容
1	H30-3 大和東小学校	<p>・横断歩道と横断歩道手前の道路標示が薄くなっています。</p> <p>・毎年要望書を出している場所ですが、ここの横断歩道は通学路となっており、毎日本校のほとんどの児童が渡ります。そのため、毎日登下校時に保護者がパトロールとして旗振りをし、対応していますが、危険な場面が多々あります。</p> <p>警察より車を止めないよう指導されているため、車が途切れるまで児童に渡らない様指示しています。しかし、交通量が多い通りなので、なかなか渡ることができず、大勢たまった児童が飛び出そうとする事も度々あります。</p> <p>もちろん、児童には学校と保護者から指導していますが、子どもですので衝動的に飛び出そうとする事がよくあり、児童がたまってしまうと坂の下から渡ろうとする児童もいて、そこまで保護者の声が届きません。横断歩道から停止線も離れているため、意味を成していません。</p> <p>横断歩道と道路標示の補修と信号機の設置、もしくは、それに相当する対策・対応をして欲しい。</p>	大和市深見2047	大和警察署 道路安全対策課	<p>・交差点の十字マーク、および、交差点手前の「速度おとせ」の路面標示は塗り直しました。 (所管：道路安全対策課)</p> <p>・横断旗が少なくなっていたので補充をしました。 (所管：道路安全対策課)</p> <p>・以前、速度を落とさせる対策を検討し、路面舗装を凹凸にしました。車から発する“ガタガタ”の音が近隣の住宅に不評でした。 (所管：道路安全対策課)</p> <p>・横断歩道の塗り直しを計画していますが、塗り直しの時期は、未定です。 (所管：大和警察署)</p> <p>・信号機の設置について検討しました。通学時以外の横断者が少ないことから、信号機の設置はできません。 (所管：大和警察署)</p> <p>・車両規制について検討しました。道路の形状から、これ以上の規制は難しいです。 (所管：大和警察署)</p>
2	西鶴間小学校	<p>横断歩道、停止線、止まれの表示が消えている。交通量も多く、事故も多い。ほぼ同じ幅員の道路が交差しており、優先道路が分からない。登校班の集合場所も近く、児童の通行も多い。</p>	大和市南林間一丁目38-12付近	大和警察署 道路安全対策課	<p>・現地を確認して、注意喚起の看板設置の検討をしました。交差点のカーブミラーに注意喚起の看板を設置しました。 (所管：道路安全対策課)</p> <p>・横断歩道、停止線、止まれの路面表示塗り直しました。 (所管：大和警察署)</p>

【対策検討者】通学路交通安全推進会議設置要領第4条関係別表第1の者及び小学校